


Hyldespjældet (H)

Passagertal, total pr. døgn	Udpegninger i spørgeskemaundersøgelse	Prioritet
163	43	2

Beskrivelse af busstoppestedet og området

De to busstoppesteder Hyldespjældet er placeret på den nordlige og den sydlige side af Damgårdsvej. I området nord for Damgårdsvej ligger boligkvarteret Hyldespjældet. Syd for Damgårdsvej ligger boligområdet Topperne. Derudover ligger kulturhuset Birkelundgaard nær det sydlige busstoppested og øst for Topperne. De to busstoppesteder på Damgårdsvej ligger mellem lyskrydset med Herstedvestervej og lyskrydset med Kærmosevej.



Figur 1: Oversigtskort over busstoppestederne og nærområdet (Klimadatastyrelsen)

Der er en buslomme ud for hvert af de to busstoppesteder, som bussen kører ind og holder i. På begge busperroner er der en læskærm med en bæk, hvor man kan sidde og vente på bussen. Der er også en affaldsbeholder ved hvert busstoppested.

Der er på det sydlige busstoppested opsat en busstander med køreplaner og elektronisk nedtællingsur, så man kan se, hvor lang tid der går, før bussen kommer. Ved det nordlige busstoppested er der en busstander, men der er ikke nedtællingsur påmonteret.

Der er en lysmast ved det nordlige busstoppested, men ikke ved det sydlige. Der står en lysmast langs Damgårdsvej ca. 40 m fra busstoppestedet.

Busstoppestedet nord for Damgårdsvej har et stort elektronisk reklameskilt stående i den østlige ende af busperronen.

For at krydse Damgårdsvej, når man skal hen til bussen eller hjem igen, skal man gå via trapper og gennem en tunnel under vejen.



Figur 2: Damgårdsvej, Hyldeespjældet H, hhv. nordligt og sydligt busstoppested

Udfordringer ved busstoppestedet Hyldeespjældet

Mange af de ældre borgere i nærområdet oplever, at det er svært at gå op og ned ad trapperne for at krydse Damgårdsvej.

Generelt er trapper svære at gå på, hvis man er dårligt gående, og for rollatorbrugere er det en umulig opgave at komme op eller ned ad trapperne. Der er et ønske blandt de ældre om at få en fodgængerkrydsning over Damgårdsvej, så man undgår trapperne.

Der er smalle, men også en bred græsribat at gå i langs Damgårdsvej. Der er trampestier i græsribatterne, som viser, at der går mange fodgængere langs vejen. Ujævn græsribat er svær at gå i, hvis man er dårligt gående eller bruger rollator. Derfor er der flere borgere, som ønsker et fortov langs Damgårdsvej.

Ved det nordlige busstoppested er der ønske om et nedtællingsur på busstanderen, så man kan følge med i, hvornår bussen ankommer og gøre sig klar til indstigning. Det er et særligt ønske her, da der står et stort reklameskilt på busperronen, som gør, at man ikke kan se om bussen er på vej, når man sidder på bænken i læskærmen. Der beskrives, at der er ærgerligt, at man er nødt til at stå ude på busperronen for at holde øje med bussen.

Ved det nordlige busstoppested er der flere steder på busperronen, hvor belægningen er gået i stykker og er ujævn. Det kan være svært for ældre, som går dårligt, at gå på ujævne fliser.

Den nærmeste lysmast ved det sydlige busstoppested er placeret et stykke væk fra læskærmen, hvilket gør det utrygt at stå og vente om aftenen. Der er derfor ønske om en lysmast på busstoppestedet.

På næste side ses trapperne op til det nordlige og det sydlige busstoppested. Trapperne ved busstoppestedet Hyldeespjældet er lange, og det gør det ekstra hårdt at gå op og ned ad dem, hvis man i forvejen har besvær med at gå.



Figur 3: Til venstre ses trappen op til det nordlige busstoppested og til højre en af trapperne op til det sydlige busstoppested. Som det ses, er trapperne meget lange

Prisoverslag over tiltag

De udfordringer, som er udpeget af de ældre borgere i spørgeskemaundersøgelsen og af fokusgruppen og projektgruppen er listet op herunder. Der er ligeledes beskrevet en løsning og et overslag på, hvad tiltaget vil koste at få udført.

Udfordring	Problem	Løsning	Prisoverslag
H1	Trapper Manglende fodgængerkrydsning	Der skal i første omgang laves en arbejdstegning	35.000
H2	Smal græsramme langs Damgårdsvej	Der skal i første omgang laves en arbejdstegning	35.000
H3	Nedtællingsur mangler i nordlig busstander	Nedtællingsur på standen	70.000
H4	Manglende belysning ved sydlig busstop	Opsætning af belysningsmast	62.000
H5	Der er skæve fliser ved det nordlige busstoppested	Skæve fliser genoprettes	36.000
H6	Dårligt udsyn mod bussen pga. reklameskilt	Reklameskilt flyttes	90.000
I alt			328.000

Figur 4: Udfordringer og løsninger med prisoverslag, Hyldevej H

Driftsudfordringer

Som borger kan driftsproblemer meldes ind til kommunen via "Giv et praj" eller via vejogpark@albertslund.dk. Driftsudfordringer skal meldes ind løbende, da de ofte er problematiske i kortere perioder. Fx om efteråret hvor bladene falder af træerne, eller om vinteren, når der falder sne eller er glat pga. frostvejr.