


Nordmarks Allé (NA)

Passagertal, total pr. døgn	Udpegninger i spørgeskemaundersøgelse	Prioritet
247	23	2

Beskrivelse af busstoppestedet og området

De to busstoppesteder Nordmarks Allé ligger på den østlige og den vestlige side af Albertslundvej.

Busstoppestederne er centralt placeret, og de forsyner særligt Albertslund Centrum og Sundhedshuset mod øst samt boligområderne mod vest, hvor bl.a. Liljens Kvarter ligger forholdsvis tæt på. Albertslund Station ligger mod nord.



Figur 1: Oversigtskort over busstoppestederne og nærområdet (Dataforsyningen.dk)

Der er malet røde buslommer ud for begge busstoppesteder, som bussen kører ind og holder i. Det gør det tydeligt for passagererne, hvor bussen placerer sig. Ved begge busstoppesteder stiger passagerne ud på en smal cykelsti, når de står af bussen. Der er læskærm med bæk på fortovet ved siden af cykelstien, hvor man kan sidde og vente på bussen. Der er også affaldsbeholder ved begge busstoppesteder.

Ved begge busstoppesteder er der en busstander med faste køreplaner men uden nedtællingsur.

Der er lysmaster nær begge busstoppesteder.

For at krydse Albertslundvej for at komme til busstoppestedet på den anden side af vejen, må man gå over fodgængerovergangen i lyskrydset ved Nordmarks Allé, som ligger syd for busstoppestederne.

Bag det østlige busstoppested er der en gammel trappe, som fører ned til Nordmarks Allé. Trappen bruges ikke af ret mange, da man også kan gå på gangbanen langs Albertslundvej.



Figur 2: Nordmarks Allé NA, hhv. østligt og vestligt busstoppested

Udfordringer ved busstoppestedet Nordmarks Allé

En del ældre føler sig utrygge ved at gå på den smalle sti til fodgængere sammen med de hurtige cyklister, særligt i den vestlige side, hvor cyklerne skal ned ad bakken, og dermed kan få mere fart på.

I den vestlige side står buslæskærmen helt ud til cykelstien, så man skal se sig godt for efter cyklister, når man gør sig klar til at stige på bussen eller når man står af.

I den østlige side er busstanderen placeret midt på fortovet, så der bliver man nødt til at gå ud på cykelstien for at komme forbi. Der er et ønske om at få flyttet busstanderen ind til siden oppe ved læskærmen. Dette er undersøgt med Movia, og der kræver, at buslommen også ændres, da bussen skal standse ud for busstanderen.

Der er et ønske om at få nedtællingsure ved begge busstoppesteder, så man kan se, hvornår bussen ankommer.

Hvis den østlige trappe skal kunne bruges, bør belægningen sættes i stand. Ellers er den for svær at gå på for mange ældre.

Ved det vestlige busstoppested er mange af brostenene foran busstanderen fjernet, så der bare er et hul. Derudover vokser der grene ind over standeren. Det ønskes, at brostenene sættes igen og at grene skæres væk fra køreplanstavlen.

Til sidst er det et stort ønske at på armlæn på de to bænke igen. De har tidligere været sat på bænken, men pga. hærværk er de pt. ikke opsat.

På næste side ses de fjernede brosten på det første billede. På det andet billede ses den gamle trappe ved det østlige busstoppested.



Figur 3: Til venstre ses de manglende brosten ved det vestlige busstoppested. Til højre ses den gamle trappe ned til Albertslundvej

Prisoverslag over tiltag

De udfordringer, som er udpeget af de ældre borgere i spørgeskemaundersøgelsen og af fokusgruppen og projektgruppen er listet op herunder. Der er ligeledes beskrevet en løsning og et overslag på, hvad tiltaget vil koste at få udført.

Udfordring	Problem	Løsning	Prisoverslag
NA1	Armlæn på bænke	Der sættes armlæn på igen	5.000
NA2	Smal gangbane under busstander	Busstander flyttes	25.000
NA3	Gangbane og cykelsti i samme niveau	Hvid stribe i midten, 175 m, til tydeligere adskillelse	15.000
NA4	Ujævn trappe ved østligt busstoppested	Belægningen retableres	75.000
NA5	Manglende nedtællingsur ved begge busstop	Nedtællingsure	140.000
NA6	Brostensbelægning ved vestligt busstop er ødelagt	Retablering af belægning	8.000
NA7	Grene vokser ind over busstander	Beskæring foretages	Driftsbudget*
I alt			268.000

Figur 4: Udfordringer og løsninger med prisoverslag, Nordmarks Allé NA

Driftsudfordringer

*) Som borger kan driftsproblemer meldes ind til kommunen via "Giv et praj" eller via vejogpark@albertslund.dk. Driftsudfordringer skal meldes ind løbende, da de ofte er problematiske i kortere perioder. Fx om efteråret hvor bladene falder af træerne, eller om vinteren, når der falder sne eller er glat pga. frostvejr.